



# ピン配置



○: PWM出力可能  
同時に出せる訳ではない



USBシリアル

デバッグ用  
チェック端子

電源電圧選択  
ハンダジャンパ

